

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3070/03

31.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Becker. Radiopuhelimen korjaus

Koskee: Kaikkia Becker Flugfunkwerk GmbH:n valmistamia AR4201-tyyppisiä VHF-radiopuhelimia.

Viite: LBA LTA2003-234

Voimaantulo: 21.8.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta viimeistään 26.8.2003 Becker AR4201-radiopuhelimen sarjanumero. Jos se on 150 – 9499, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Lisää ilma-aluksen lentokäsikirjan rajoitusosaan ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen teksti: ”Becker 4201-radiopuhelinta saa käyttää ainoastaan VFR-lennoilla.” tai vastaava.
- C.** Korjauta radiopuhelin valmistajalla Becker Avionics System Service Bulletinin AR4201-01/03 ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen voit poistaa kohdan **B** mukaisen rajoituksen.
- D.** Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen ilma-aluksiin saa asentaa kohdassa **A** mainittuja radiopuhelimia vasta sen jälkeen, kun niihin on tehty kohdan **C** mukainen korjaus. Merkitse varastossa olevat korjaamattomat puhelimet ilma-aluksiin sopimattomiksi.