

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3076/03**

21.8.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Mitsubishi. Tuulilasien ja ikkunoiden tarkastus.**Koskee:** Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n lentokoneita MU-2B/-10/-15/-20/-25/-26/-26A/-30/-35/-36/-36A/-40/-60.**Viite:** FAA AD2003-17-04**Voimaantulo:** 1.10.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot	Mitsubishi MU2 Service Bulletin
MU-2B/-10/-15/-20/-25/-26	008 – 347 lukuun ottamatta 313 ja 321	224C
MU-2B-30/-35/-36	501 – 696 lukuun ottamatta 652 ja 661	224C
MU-2B-25/-26/-26A/-40	313SA, 321SA ja 348SA – 459SA	087/56-001B
MU-2B-35/-36A/-60	652SA, 661SA ja 697SA – 1569SA	087/56-001B

- B.** Tarkasta alla olevassa taulukossa luetellut tuulilasit ja ikkunat 100 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein kohdan A taulukossa mainitun Service Bulletinin (SB) ohjeiden mukaisesti.

Osanumero	Ikkunan tyyppi
010A-31450-1/-2	Tuulilasi (oikea/vasen)
010A-31451-1/-2	Ohjaamon sivuikkuna (oikea/vasen)
010A-31874-1/-2	Ohjaamon sivuikkuna (oikea/vasen)
010A-31870	Matkustamon ikkuna
010A-31870-11	Matkustamon ikkuna (oven luona)
030A-32402	Pieni matkustamon ikkuna

Huom. Lämmitettyjä tuulilaseja ei tarvitse tarkastaa.

Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.

- C.** Jos tuulilasista tai ikkunasta löytyy SB:n rajat ylittäviä vaurioita, niin vaihda vaurioitunut osa uuteen ennen seuraavaa lentoa SB:n ohjeiden mukaisesti.
- D.** Jos tuulilasista tai ikkunasta löytyy vaurioita, jotka ovat SB:n antamissa rajoissa, niin korjaa vaurioitunut osa ennen seuraavaa lentoa asianomaisen Mitsubishin huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti.