

25.9.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild. Polttoainepumppujen sähköjohdot

Koskee: Kaikkia lentokoneita Fairchild SA226-AT/-T/-T(B)-TC, SA227-AC/-AT/-BC/-CC/-DC/-PC ja -TT.

Viite: FAA AD2003-19-10

Voimaantulo: 15.10.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta polttoainesäiliöiden sähköisten polttoainepumppujen sähköjohdot 600 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 15.1.2004 Fairchild Service Letterin 226-SL-023 tai 227-SL-039 (molemmat päivätty 6.9.2000) tai CC7-SL-31 (sivu 1 ja 3 päivätty 6.9.2000 ja sivu 2 päivätty 25.9.2000) ohjeiden mukaisesti. Vaihda vaurioituneet johdot uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista Service Letterissä määriteltujen huolto-ohjekirjojen mukaisesti.
- B. Suojaa sähköjohdot heti kohdan A tarkastuksen ja korjauksen jälkeen HEYCO-FLEX V, Slit Convolute Tubing-putkella (osanumero 1634) Service Letterin ohjeiden mukaisesti.