

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 228:n perusteella.

Lindstrand Hot Air Balloons. Polttoaineletkujen vaihto

Koskee: Kaikkia Lindstrandin valmistamia kuumailmapalloja

Viite: Civil Aviation Authority AD G-2008-0001 ja EASA SIN 2008-01.

Voimaantulo: 1.2.2008

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tee englantilaisen lentokelpoisuusmääräyksen G-2008-0001 mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Kun toimenpiteet on tehty, kuittaa ne käyttäen viitteenä tätä alkuperäistä määräystä.

Toimenpiteet ovat seuraavat:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lento, onko polttimoon liitetty Lindstrand Hot Air Balloons Service Bulletinissa nro 11 lueteltu valmistuserään kuuluva letku.
- B.** Jos letku kuuluu kyseiseen erään, tee tarkastus ja koe SB nro 11 ohjeiden mukaisesti ja vaihda vialliset letkut lentokelpoisiin.
- C.** Toista SB nro 11 tarkastus ja koe kyseiseen erään kuuluville letkuille, korkeintaan 10 lentotunnin välein ja vaihda vialliset letkut lentokelpoisiin.
- D.** Vaihda kyseiseen erään kuuluvat letkut viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa lentokelpoisiin.

Huomautus: Tee tarkastuksessa viallisiksi havaitut letkut käyttökelvottomiksi.

Englantilainen lentokelpoisuusmääräys G-2008-0001 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen G-2003-0010. Suomalainen lentokelpoisuusmääräys M3116/08 korvaa määräyksen M3083/03.