

19.1.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502499

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

Cameron Balloons Limited. Venttiileiden tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä Cameroon Balloons Limitedin (CBL) toimittamia kaasusäiliöitä, joihin on asennettu venttiili ”CB-0824-0001 Rego Type Cylinder Liquid Valve”.

Viite: Civil Aviation Authority AD G-2008-0002 ja EASA SIN 2008-03

Voimaantulo: 1.2.2008

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tee englantilaisen lentokelpoisuusmääräyksen G-2008-0002 mukaiset toimenpiteet. Kun toimenpiteet on tehty, kuittaa ne käyttäen viitteenä tätä alkuperäistä määräystä.

Toimenpiteet ovat seuraavat.

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko kaasusäiliöön asennettu venttiili valmistettu 12/05 ja 08/06 välisenä aikana. Valmistuspäivä on leimattu venttiiliin. CBL Service Bulletin nro 17 antaa ohjeet siitä, miten nämä venttiilit tunnistaa.
- B.** Ennen kuin käytät tällaisella venttiilillä varustettua kaasusäiliötä sellaisessa kuumailmapallossa, jossa on vain yksi kaasupullo, niin vaihda venttiili uuteen CBL Service Bulletinin nro 16 ja 17 ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos käytät tällaisella venttiilillä varustettua kaasusäiliötä sellaisessa ”hopper”-tyyppisessä kuumailmapallossa, jossa on enemmän kuin yksi kaasusäiliö, niin vaihda venttiili uuteen ennen seuraavaa lentoa Service Bulletinin nro 16 ja 17 ohjeiden mukaisesti.
- D.** Muita tällaisella venttiilillä varustettuja kaasusäiliöitä saa edelleen käyttää sellaisissa kuumailmapalloissa, joissa on enemmän kuin yksi kaasupullo.

Huomautus: On suositeltavaa, että nämä venttiilit vaihdetaan myös, vaikka kaasusäiliöitä käytettäisiin sellaisissa kuumailmapalloissa, joissa on enemmän kuin yksi kaasusäiliö. Noudata tällöin CBL SB nro 16 ohjeita.