

---

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294[www.trafi.fi](http://www.trafi.fi)

---

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

**BRP-Powertrain GmbH & CO. KG. Aluslevyn vaihto**

**Koskee:** Rotax 912 UL-moottoreita sarjanumeroiltaan 6,770.178 – 6,770.241 ja 6,770.245 - 6,770.251

Rotax 912 ULS-moottoreita sarjanumeroltaan 6,777.699 – 6,777.716; 6,777.718 – 6,777.8321v; 6,777.861 – 6,777.885; 6,777.896 – 6,777.967; 6,777.973 – 6,778.025 1v; 6,778.031 -6,778.107; 6,778.115 – 6,778.139 ja 6,778.179 – 6,778.196

Rotax 912ULSFR-moottori sarjanumeroltaan 6,778.108

Rotax 914 UL-moottoreita sarjanumeroltaan 6,774.240 -6,774.261; 6,774.263 – 6,774.269;

6,774.271 – 6,774.308; 6,774.313 – 6,774.321; 6,774.327 – 6,774.386 ja 6,774.396 – 6,774.425

**Voimaantulo:** 15.6.2011

**Viite:** Deutscher Ultraleichtflugverband e.V. Sicherheitsmitteilung DULV-2011-001

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Vaihda 10 lentotunnin tai 4 kalenterikuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, magneettovauhtipyörän navan aluslevy P/N 944072 ja siihen liittyvä tiivisterengas P/N 950141 lentokelpoiisiin saman osanumeron omaaviin osiin Rotax SB-912-058-UL tai SB-914-041-UL kohdan Accomplishment Instructions Section 3) ohjeiden mukaisesti.
- B. Lähetä irrotettu aluslevy 10 päivän kuluessa kohdan A mukaisesta aluslevyn vaihdosta BRP-Powertrainille Rotax SB-912-058-UL tai SB-914-041-UL Section 1.13) Interchangeability of Parts ohjeiden mukaisesti.
- C. Älä asenna 15.6.2011 jälkeen lentokoneeseen sellaista moottoria jota tämä lentokelpoisuusmääräys koskee, ellei siihen ole vaihdettu aluslevyä kohdan A mukaisesti.

.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.