
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294www.trafi.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

de Havilland Support Ltd. Siipien sidetankojen tarkastus

Koskee: Kaikkia lentokoneita DH82 Tiger Moth, DH82A Tiger Moth ja DH82B Queen Bee, kaikkia versioita ja kopioita lukuun ottamatta Thruxton Jackaroo (muutettu DH82A).

Voimaantulo: 1.4.2014

Viite: Civil Aviation Authority AD G-2014-0001-E

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen lentokoneella ei saa harjoittaa taitolentoa ennen kuin rungon läpi kulkevien, alatasot runkoon kiinnittävien vaakasuorien sidetankojen alkuperä on selvitetty.
- B. Tarkasta rungon läpi kulkevien, alatasot runkoon kiinnittävien vaakasuorien sidetankojen alkuperä 10 lentotunnin kuluessa:
1. Jos sidetangot ovat de Havillandin valmistamia* Technical News Sheet Series CT (Moth) (TNS) nro 29 mukaisesti, lisätoimia ei vaadita.
 2. Irrota ja hävitä kaikki J&R Aerospacen valmistamat tai tuntemattomasta lähteestä tulleet sidetangot ja kiinnitysmutterit, ja asenna tilalle uudet tangot de Havilland Support Limited UK:lta (DHSL) saatavan TNS nro 29 Issue 3 (tai uudempi) ohjeiden mukaisesti.

*Tämä tarkoittaa jotakin seuraavista:

- Sidetangot on merkitty osanumerolla H 37869A käyttäen mustetta, ja DHSL on kaiverrettu tangon paljaaseen päähän ja sarjanumero toiseen päähän. Sidetankojen kiinnitysmutterien osanumeron on oltava H 37870.
- Sidetangot on valmistanut DH, Morris Motors tai DH (Australia) (OEM-osia eli original equipment manufacturer), ja niiden lentoaika on pienempi kuin 2000 tuntia ja kalenteriaika pienempi kuin 18 vuotta.
- Sidetangot on valmistanut Bruntons Aero Products Ltd Englannissa.
- Sidetangot on tuottanut HG Aerospace Engineering Ltd Englannissa.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.