

30.1.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-002**Grob. Lentonopeusrajoitukset.**

Koskee: Purjelentokoneita Grob G 103 TWIN II, sarjanumeroita 3501 - 3878 ja 33879 - 34078; Grob G 103A TWIN II ACRO, sarjanumeroita 3544 - 34078 (lisäkirjain "K") ja Grob G 103C TWIN III ACRO, sarjanumeroita 34101 - 34203.

Voimaantulo: 15.2.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Lentokelpoisuusmääräyksen D-2003-185 (suomalainen lentokelpoisuusmääräys M3053/03) määäämät nopeusrajoitukset peruutetaan. Laita lentokäsikirjaan ja huoltokäsikirjaan ennen seuraavaa lentoa Technische Mitteilungs/Service Bulletinin MSB315-65 mukaiset uudet sivut.
- B. Tee purjekoneisiin Grob G 103A TWIN II ACRO ja Grob G 103C TWIN III ACRO Technische Mitteilungs/Service Bulletinin MSB315-66 mukaiset toimenpiteet (jäykisteiden asennus takarunkoon). Sen jälkeen taitolentokielto ei enää ole voimassa.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon. Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:
www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.

Lentokelpoisuusmääräys D-2004-002 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen D-2003-185 ja suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M3053/03.