

18.2.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2003-002R1**Eurocopter. Ohjaussauvan tarkastus.**

Koskee: Niitä helikoptereita AS350B/BA/B1/B2/B3/BB/D, joihin on tehty Eurocopter AS 350 Service Bulletinin nro. 67.09 mukainen muutostyö MOD 070682 mutta ei muutostyötä MOD 073179.

Voimaantulo: 28.2.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ohjaussauva Eurocopter AS350 Alert Service Bulletinin nro 67.00.24 (ASB) kohdan 2.B.1 ohjeiden mukaisesti viimeistään 31.3.2004 ja aina kun ohjaussauvan nokka ylös-rajoitinta on säädetty.
- B. Jos puutteita kohdan B tarkastuksessa ei löydy, palauta helikopteri alkuperäiseen asuunsa ASB:n kohdan 2.B.3 mukaisesti.
- C. Jos ohjaussauvan alemmassa kitkakupissa (osanumero 350A27-1612-20) on puutteita, niin vaihda kuppi uuteen kahden kuukauden kuluessa kohdan B tarkastuksesta ASB:n kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.
- D. Ennen uuden ohjaussauvan asentamista poista alempi kitkakuppi osanumero 350A27-1612-20.

Valmistajan yhteystiedot: EUROCOPTER (STXI) - Aéroport Marseille Provence, 13725 Marignane Cedex, Ranska. Puhelin: +33 4 42859797, faksi: +33 4 42859966, sähköposti: Directive.technical-support@eurocopter.com

Lentokelpoisuusmääräys F-2003-002R1 korvaa määräyksen CN2003-002 ja suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M3033/03.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.