

15.7.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2004-13-20**Garmin AT. GPS:n ohjelmiston muutos**

Koskee: Garmin AT, Apollo GX50/55/60/65 TSO-C129a-satelliittinavigointijärjestelmän suunnistusyksikköjä, joiden ohjelmistoversio on 3.0:sta 3.4:ään. Kyseessä olevat yksiköt on lueteltu UPS Aviation Technologies Service Bulletinissa 561-4002-001.

Voimaantulo: 3.8.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee alla olevat toimenpiteet viimeistään 3.2.2005 UPS Aviation Technologies Service Bulletinin 561-4002-001 (SB) kohdan Accomplishment Instructions mukaisesti.

- A. Muuta ja testaa Apollo GX50/55/60/65 TSO-C129a GPS-suunnistusyksikön ohjelmisto tekemällä SB:n kohdan 3.B. ja 3.C. mukaiset toimenpiteet.
- B. Yksilöi Apollo GX50/55/60/65 TSO-C129a GPS-suunnistusyksikkö uudestaan SB:n kohdan 3.D. mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä GPS-yksikön laitekorttiin.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai
Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.