

22.4.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-292R1

Grob. Korkeusperäsimen käyttövivun vaihto

Koskee: Purjelentokoneita Grob Twin Astir ja Twin Astir Trainer.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko purjelentokoneeseen tehty lentokelpoisuusmääräyksen D-1992-190/2 (vanha merkintä LTA92-190/2) mukainen tarkastus, jonka perusteella käyttöikää voi jatkaa yli 3000 lentotunnin rajan, tai onko korkeusperäsimen valettu käyttövipu vaihdettu korjauksen yhteydessä alumiinista valmistettuun.

1. Jos jompikumpi toimenpiteistä on tehty, lentokelpoisuusmääräys ei vaadi lisätoimenpiteitä.
2. Jos kumpaakaan toimenpidettä ei ole tehty, vaihda korkeusperäsimen valettu käyttövipu alumiiniseen Grob Service Bulletinin MSB 315-67/1 (päivätty 20.12.2004) ohjeiden mukaisesti ennen kuin purjelentokone saavuttaa 3000 lentotuntia, mutta kuitenkin viimeistään 30.6.2005.

Lentokelpoisuusmääräys D-2004-292R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen D-2004-292. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5061/04.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.