

12.8.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2004-134**EADS Socata. Laskusiivekkeiden käytin****Koskee:** Kaikkia EADS Socata TBM700-lentokoneita.**Voimaantulo:** 25.8.2004**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:****A. Laskusiivekkeiden sisemmän käyttöimen käyntiaika on vähemmän kuin 1200 tuntia:**

Puhdista ja voitele sisemmän käyttöimen kiertäinen sauva EADS SOCATA Service Bulletinin 70-118-27 kohdan C ohjeiden mukaisesti 110 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 110 lentotunnin välein.

B. Laskusiivekkeiden sisemmän käyttöimen käyntiaika on 1200 tuntia tai enemmän:

- Tarkasta sisemmän käyttöimen käyttömutterin ja kiertäisen sauvan välinen välitys EADS SOCATA Service Bulletinin 70-118-27 kohdan A ja B ohjeiden mukaisesti 110 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 330 lentotunnin välein.
- Puhdista ja voitele sisemmän käyttöimen kiertäinen sauva EADS SOCATA Service Bulletinin 70-118-27 kohdan C ohjeiden mukaisesti 110 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 110 lentotunnin välein.

Lisää toimenpiteet lentokoneen huolto-ohjelmaan.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.