

1.11.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2004-170**Eurocopter. Vintturin koukku.**

Koskee: Niitä helikoptereita AS350B/BA/B1/B2/B37BB/D, AS355E/F/F1/F2/N, AS332C/C1/L/L1, SA341G ja SA342J, joihin on asennettu BL-7520-koukulla varustettu Breeze-vintturi.

Voimaantulo: 6.11.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Noudata aina ennen vintturin käyttöä jonkin kohdassa C luetellun Eurocopter Alert Telexin (AT) pykälässä 2.A esitettyjä toimintaohjeita ja rajoituksia.
- B. Tee AT:n pykälän 2.B mukaiset toimenpiteet viimeistään 6.1.2005.
- C. Noudatettavat ohjeet:

Eurocopter AS 350 Alert Telex No. 01.00.56
Eurocopter AS 355 Alert Telex No. 01.00.50
Eurocopter AS 332 Alert Telex No. 01.00.70
Eurocopter SA 341/342 Alert Telex No. 01.33

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.