

31.3.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-457R2**Thielert. Moottoriasennuksen muutos.**

Koskee: Kaikkia lentomoottoreita Thielert Aircraft Engines GmbH TAE125-01.

Voimaantulo: 31.3.2005

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee alla mainitut toimenpiteet noudattaen valmistajan service bulletinissaan antamia määräaikoja.

A. Muuta lentokoneen sähköjärjestelmää jollakin alla mainituista kolmesta vaihtoehdosta:

1. Vaihda alternaattori 02-7150-55002R2 alternaattoriin 02-7150-55002R3 lentokoneen valmistajan tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltijan ohjeiden mukaisesti.
2. Vaihda nykyisten asennusten kyseessä ollessa alternaattori 02-7150-55002R2 alternaattoriin 02-7150-55008R1 "Set Alternator 14V DAI with ALTREG FF" (Diamond) tai alternaattoriin 02-7150-55016R1 "Set Alternator 14V with ALTREG FFL" (muut lentokoneet) lentokoneen valmistajan tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltijan ohjeiden mukaisesti.
Käytä uusissa lentokoneissa alternaattoria 02-7150-55800R1 "Set Alternator 14V DAI with ALTREG" (Diamond) tai alternaattoria 02-7150-55018R1 "Set Alternator 14V with ALTREG" (muut lentokoneet).
3. Asenna kondensaattori lentokoneen valmistajan tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltijan ohjeiden mukaisesti.

B. Tarkasta lentokoneeseen asennetun akun kapasiteetti Gill-käsikirjan "Aircraft battery service manual" (Gill-dokumentti Q01-1120) luvun 7.7 ohjeiden mukaisesti.

Thielert Aircraft Engines GmbH Servie Bulletin TM TAE 125-0008 Revision 2 käsittelee tätä asiaa.

Lentokelpoisuusmääräys D-2004-457R2 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen D-2004-457R1. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa lentokelpoisuustiedotteen T-5074/04 Muutos 1.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.