

10.11.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-473**Thielert. Polttoainepumpun asennus**

Koskee: Kaikkia niitä Thielert TAE-125-01-lentomoottoreita, jotka on varustettu jollakin alla luetelluista korkeapainepolttoainepumpuista:

- osanumero 02-7310-04005R3 ja 02-7310-04005R4 ja sarjanumero on lueteltu valmistajan Service Bulletinin nro TAE125-0009, Rev. 1 sivulla 3
- osanumero 02-7310-04005R2
- kaikki pumput, joiden osanumeron edessä on "A".

Huomautus. Ellei lentokelpoisuusmääräys polttoainepumpun osanumeron perusteella koske moottoria, Lentoturvallisuushallinto suosittelee, että siitä tehdään merkintä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Voimaantulo: 14.11.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet 20 lentotunnin kuluessa, seuraavassa huollossa tai 30.11.2004 mennessä, mikä tulee ensin Thielert Aircraft Engines GmbH Service Bulletinin nro TM TAE 125-0009, revision 1 ohjeiden mukaisesti:

- Varmista niiden polttoainepumppujen, joiden osanumero on 02-7310-04005R3 ja 02-7310-04005R4, kiinnityspultit Loctite 243 Blue Threadlocker-lukistusmassalla.
- Vaihda ne polttoainepumput, joiden osanumero on 02-7310-04005R2 tai joiden osanumeron edessä on "A", toisen tyyppiin.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.