

10.11.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-443**Stemme. Ohjainjärjestelmän laakereiden tarkastus**

Koskee: Seuraavia Stemme-merkkisiä moottoripurjelentokoneita toimenpidekohtaisesti:

- Toimenpidekohta **A**: ST10-V, sarjanumerot 14-004:stä 14-030:een; ST10-VT, sarjanumerot 11-001:stä 11-089:ään
- Toimenpidekohta **B**: S10, sarjanumerot 10-03:sta 10-56:een; S10-V, sarjanumerot 14-001:stä 14-030:een ja kaikki muutetut versiot 14-003M:stä 14-056M:ään; ST10-VT, sarjanumerot 11-001:stä 11-089:ään.

Voimaantulo: 10.11.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta siivekkeiden ohjaustangon 10SQ-RMB ja yhdysvivun 10SQ-RMW välinen kytkentä STEMME Service Bulletinin nro A31-10-069 (SB) kohdan 5.1 ohjeiden mukaisesti jokaisen päivätarkastuksen yhteydessä, kunnes kohdan **B** mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B.** Tarkasta ohjainjärjestelmän kytkennät SB:n kohdan 5.2 mukaisesti ja asenna tarpeen vaatiessa lukkolevy ohjaustangon 10SQ-RMB ja yhdysvivun 10SQ-RMW väliseen kytkentään SB:n kohdan 5.3 mukaisesti seuraavassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2004.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä moottoripurjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.