

14.6.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2005-086**Eurocopter. Noususauvan liitoskappale**

Koskee: Kaikkia niitä Eurocopter EC120B-helikoptereita, joiden oikeanpuoleisen noususauvan ja vääntöputken välisen liitoskappaleen osanumero on C671C4101202, C671C4101203 tai C671C4101204.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Seuraavat toimenpiteet ovat olleet pakollisia 19.2.2004:stä lähtien niissä helikoptereissa, joiden noususauvan ja vääntöputken välisen liitoskappaleen osanumero on C671C4101202 tai C671C4101203:
1. Tarkasta liitoskappaleen kunto ja sen kiinnityspulttien kiristysmomentti 10 lentotunnin kuluessa Eurocopter EC 120 Alert Service Bulletinin nro 67A014 (ASB) kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti. Jos kiristysmomentti on suurempi kuin 8 Nm tai jos liitoskappaleessa on murtumia, vaihda kappale uuteen ennen seuraavaa lentoa ASB:n kohdan 2.B.3.a ja 2.B.3.b ohjeiden mukaisesti.
- B. Lennot käyttäen sellaisia noususauvan ja vääntöputken välisiä liitoskappaleita, joiden osanumero on C671C4101202, C671C4101203 tai C671C4101204, on kielletty 30.4.2006 lähtien.
- C. Jos helikopteriin on tehty Eurocopter EC 120 Service Bulletinin nro 67-017 mukaiset toimenpiteet, lentokelpoisuusmääräystä ei tarvitse noudattaa.

Lentokelpoisuusmääräys F-2005-086 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen F-22004-026. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5026/04.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.