

17.8.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2005-16-04**Bell Helicopter Textron. Laskutelineen poikkiputket**

Koskee: Niitä helikoptereita Bell 206A ja 206B, joihin on asennettu Aeronautic Accessories, Inc.:in lisätyyppihyväksymistodistuksen (STC) SH1392SO mukainen laskutelineen korkea etupoikkiputki osanumeroltaan 206-321-001 ja sarjanumeroltaan 1001:stä 1152:een sekä korkea takapoikkiputki osanumeroltaan 206-321-002 ja sarjanumeroltaan 2001:stä 2152:een.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Irrota poikkiputket 300 lentotunnin kuluessa laskettuna 12.9.2005:stä tai 12.11.2005:een mennessä, kumpi tulee ensin ja sen jälkeen 300 lentotunnin tai 12 kuukauden välein, kumpi tulee ensin ja tarkasta Aeronautical Accessories, Inc.:in Alert Service Bulletinin nro AA-03121 ohjeiden mukaisesti. Jos poikkiputki on murtunut niin vaihda se lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai
Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.