

14.10.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2005-20-25**The Cessna Aircraft Company. Radiovarustuksen pääkytkin**

Koskee: Tämän tiedotuksen liitteenä olevassa taulukossa lueteltuja kaksimoottorisia Cessna-merkkisiä lentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta 200 lentotunnin kuluessa tai seuraavassa huollossa laskettuna 9.11.2005:stä tai viimeistään 9.11.2006, mikä tulee ensin, radio- ja radiosuunnistusvarustuksen pääkytkimen osanumero ja päivämääräkoodi Cessna Conquest Service Bulletinin CQB05-2, päivätty 21.2.2005 (Cessna 425 ja 441) tai Cessna Multi-engine Service Bulletinin MEB05-1, päivätty 21.2.2005 (muut lentokoneet) sekä huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
1. Jos kytkimen osanumero on CM3589-50, 593-250-101, 593-250-102, W31-X2M5A-50 tai W31-X1000-50 ja päivämääräkoodi on 0434 tai myöhempi, ei lisätoimenpiteitä vaadita.
 2. Jos kytkimen osanumero on CM3589-50, 593-250-101, 593-250-102, W31-X2M5A-50 tai W31-X1000-50 eikä päivämääräkoodia ole, vaihda kytkin ennen seuraavaa lentoa tarkastuksen jälkeen sellaiseen, jonka osanumero on CM3589-50 ja päivämääräkoodi 0434 tai myöhempi. Noudata alussa lueteltuja ohjeita.
 3. Jos kytkimen osanumero on CM3589-50, 593-250-101, 593-250-102, W31-X2M5A-50 tai W31-X1000-50 ja päivämääräkoodi on aikaisempi kuin 0434, niin sen suurin sallittu kokonaislentoaika on 1000 tuntia. Vaihda kytkin ennen 1000 lentotunnin saavuttamista sellaiseen, jonka osanumero on CM3589-50 ja päivämääräkoodi 0434 tai myöhempi. Noudata alussa lueteltuja ohjeita.
- B. Älä asenna lentokoneeseen 9.11.2005 jälkeen sellaista radio- ja radiosuunnistusvarustuksen pääkytkintä, jonka osanumero on CM3589-50, 593-250-101, 593-250-102, W31-X2M5A-50 tai W31-X1000-50 ja päivämääräkoodi on aikaisempi kuin 0434 tai sitä ei ole ollenkaan.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.

Model	Serial numbers
401	655 and 401-0001 through 401-0322.
401A	655 and 401A0001 through 401A0132.
401B	401B0001 through 401B0221.
402	402-0001 through 402-0322.
402A	402A0001 through 402A0129.
402B	402B0001 through 402B0122, 402B0201 through 402B0249, 402B0301 through 402B0455, 402B0501 through 402B0640, 402B0801 through 402B0935, 402B1001 through 402B1100, 402B1201 through 402B1250, and 402B1301 through 402B1384.
402C	689, 402C0001 through 402C0125, 402C0201 through 402C0355, 402C0401 through 402C0528, 402C0601 through 402C0653, 402C0801 through 402C0807, and 402C0808 through 402C1020.
404	682, 404-0001 through 404-0136, 404-0201 through 404-0246, 404-0401 through 404-0460, 404-0601 through 404-0695, and 404-0801 through 404-0859.
411	642 and 411-0001 through 411-0250.
411A	411-0251 through 411-0300.
414	667, 414-0001 through 414-0099, 414-0151 through 414-0175, 414-0251 through 414-0280, 414-0351 through 414-0437, 414-0451 through 414-0550, 414-0601 through 414-0655, 414-0801 through 414-0855, and 414-0901 through 414-0965.
414A	414A0001 through 414A0121, 414A0201 through 414A0340, 414A0401 through 414A0535, 414A0601 through 414A0680, 414A0801 through 414A0858, and 414A1001 through 414A1212.
421	693 and 421-0001 through 421-0200.
421A	421A0001 through 421A0158.
421B	421B0001 through 421B0056, 421B0101 through 421B0147, 421B0201 through 421B0275, 421B0301 through 421B0486, 421B0501 through 421B0665, and 421B0801 through 421B0970.
421C	421C0001 through 421C0171, 421C0201 through 421C0350, 421C0401 through 421C0525, 421C0601 through 421C0715, 421C0801 through 421C0910, 421C1001 through 421C1115, 421C1201 through 421C1257, 421C1401 through 421C1413, and 421C1801 through 421C1807.
425	425-0001 through 425-0236.
441	698 and 441-0001 through 441-0362.