

29.5.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2006-0127

BRP-Rotax GmbH. Äänenvaimentimen tarkastus

Koskee:

- a) Niitä moottoreita Rotax 914F, joiden sarjanumero on 4,420.372 - 4,420.406 ja joihin asennetun äänenvaimentimen osanumero on 979402;
- b) niitä moottoreita Rotax 914F, joiden sarjanumero on 4,420.407 - 4,420.436 ja joihin asennetun äänenvaimentimen osanumero on 979402 tai 979404;
- c) niitä äänenvaimentimia, joiden osanumero on 979402 ja sarjanumero 02.0001 - 02.0322 tai 03.0001 - 03.0108
- d) niitä äänenvaimentimia, joiden osanumero on 979404 ja sarjanumero 03.0200 - 04.0799

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta äänenvaimennin 50 lentotunnin välein laskettuna 31.5.2006:sta Rotax Service Bulletinin SB-914-028R1 tai uudemman revision ohjeiden mukaisesti.

Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.

Lentokelpoisuusmääräys EASA-2006-0127 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA-2006-0121, joka puolestaan korvasi itävaltalaisen lentokelpoisuusmääräyksen A-2004-005R1. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5071/04.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.