

29.5.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0134

Reims Aviation Industries. Radiovarustuksen pääkytkin

Koskee: Lentokoneita F406, sarjanumeroita F406-0001 ja suuremmat

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee alla esitetyt toimenpiteet seuraavassa määräaikaishuollossa 5.6.2006:n jälkeen Reims Aviation Industries Service Bulletinin nro F406-62 ohjeiden mukaisesti.

- A.** Irrota radio- ja radiosuunnistusvarustuksen pääkytkimet osanumero CM3589-50 ja tarkasta sekä kirjaa niiden päivämääräkoodit.
- B.** Vaihda kytkimet, joista puuttuu päivämääräkoodi, ennen seuraavaa lentoa parannettuihin kytkimiin, joiden osanumero on 4061-2400-1 tai sellaisiin kytkimiin osanumero CM3589-50, joiden päivämääräkoodi on 0434 tai myöhempi.
- C.** Vaihda kytkimet (osanumero CM3589-50), joiden päivämääräkoodi on aikaisempi kuin 0434, ennen 1000 tunnin suurinta sallittua käyttöikää parannettuihin kytkimiin, joiden osanumero on 4061-2400-1 tai sellaisiin kytkimiin osanumero CM3589-50, joiden päivämääräkoodi on 0434 tai myöhempi.
- D.** Älä asenna lentokoneeseen 5.6.2006 jälkeen sellaista radio- ja radiosuunnistusvarustuksen pääkytkintä, jonka osanumero on CM3589-50 ja päivämääräkoodi on aikaisempi kuin 0434 tai sitä ei ole ollenkaan.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.