

19.7.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2006-15-01

Twin Commander Aircraft. Siivekesaranoiden kiinnitys.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Twin Commander 690, 690A ja 690B.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta siivekkeiden sisä- ja keskisaranoiden kiinnityskorvakkeiden tukirakenteet silmämääräisesti ja fluorisoivan väritunkeumamenetelmän avulla 150 lentotunnin kuluessa laskettuna 21.8.2006:sta mutta kuitenkin viimeistään 21.8.2007 Twin Commander Aircraft Alert Service Bulletinin 236A (SB 236A) ja Alert Service Bulletinin 238 (SB238) ohjeiden mukaisesti.
- B.** Jos kohdan **A** tarkastuksessa ei löydy murtumia, niin vahvista tukirakenteita ennen seuraavaa lentoa tarkastuksen jälkeen SB236A:n ja SB238:n ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos kohdan **A** tarkastuksessa löytyy murtumia, niin vaihda kyseinen tukirakenne uuteen ja vahvista sitä ennen seuraavaa lentoa tarkastuksen jälkeen SB236A:n ja SB238:n ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.