

4.8.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0189

EADS Socata. Jarrusylintereiden haarukkapäätteet

Koskee: Lentokoneita TBM700, sarjanumeroita 1 – 268 ja 270 – 338.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa 18.7.2006 jälkeen sivuperäsinpolkimien jarrusylintereiden haarukkapäätteet EASA Socata Service Bulletinin nro 70-136 ohjeiden mukaisesti. Jos haarukkapäätte on viallinen, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Huomautus: Jos neljästä haarukkapäätteestä yksi tai kaksi on viallisia, ne voidaan tilapäisesti asentaa lentokoneen perämiehen paikalle (oikealle). Asenna tällöin perämiehen paikalle näkyvälle paikalle kilpi, jossa on teksti "THE USE OF THE BRAKES AT RH STATION IS PROHIBITED UNTIL MASTER CYLINDER YOKES ARE REPLACED".
Kun varaosat ovat saatavissa, niin vaihda vialliset haarukkapäätteet uusiin ja poista kilpi.
- C.** Lentokoneisiin ei 18.7.2006 jälkeen saa asentaa sellaisia ennen 1.12.2005 varaosina toimitettuja jarrusylinterin, osanumero ZOO.N6068757280 (vasen) ja ZOO.N6068757281 (oikea) haarukkapäätteitä, osanumero ZOO.N7134732200, joita ei ole tarkastettu SB70-136 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA- lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.