

4.8.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2006-16-04

Rolls-Royce Corporation. Polttoainesuuttimen vaihto

Koskee: Seuraavia Rolls-Royce Corporationin (ennen Allison Engine Company, Allison Gas Turbine Division ja Detroit Diesel Allison) 250-B- ja 250-C-sarjan turbiinimoottoreita:

-B15A	-B15E	-B15G	-B17	-B17B	-B17C
-B17D	-B17E	-B17F	-B17F/1	-B17F/2	-C18
-C18A	-C18B	-C18C	-C20	-C20B	-C20C
-C20F	-C20J	-C20R	-C20R/1	-C20R/2	-C20R/4
-C20S	-C20W	-C28	-C28B	-C28C	-C30
-C30G	-C30G/2	-C30M	-C30P	-C30R	-C30R/1
-C30R/3	-C30R/3M	-C30S	-C30U	-C40B	-C47B
-C47M	-C10	-C10B	-C10D		

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Tarkasta niiden polttoainesuuttimien verkkosuodatin, joiden osanumero on lueteltu alla olevassa taulukossa, 50 lentotunnin kuluessa laskettuna 7.9.2006:sta.

Valmistaja	Osanumero	RRC:n alihankkijan vastaava osanumero
RRC	6874959	5232815
	6894610	5233465
	6898531	5233585
Goodrich Delavan (PMA)	47069	-
	47101	-
	49445	-

B. Tarkasta niiden polttoainesuuttimien verkkosuodatin, joiden osanumero on lueteltu alla olevassa taulukossa, 150 lentotunnin kuluessa laskettuna 5.1.2005:stä.

Valmistaja	Osanumero	RRC:n alihankkijan vastaava osanumero
RRC	6852020	5232480
	6890917	5233333
	6899001	5233600

C. Jos suodattimesta löytyy epäpuhtauksia, niin tarkasta ja puhdista ilma-aluksen koko polttoainejärjestelmä ennen seuraavaa lentoa.

D. Vaihda suuttimen seuraavassa perushuollossa 7.9.2006:n jälkeen kohdan **A** ja **B** taulukossa luetellut polttoainesuuttimet sellaisiin lentokelpoisiin suuttimiin, joita ei ole lueteltu taulukoissa.

E. Niitä polttoainesuuttimia P/N 6852020, 6890917 ja 6899001, jotka jo on tarkastettu lentokelpoisuusmääräyksen AD2004-24-09 mukaisesti, ei tarvitse tarkastaa uudestaan lentokelpoisuusmääräyksen AD2006-16-04 mukaisesti.

Rolls-Royce Corporation Alert Commercial Engine Bulletin CEB-A313, CEB-A-1394, CEB-A-73-2075, CEB-A-73-3118, CEB-A-73-4056, CEB-A-73-5029, CEB-A-73-6041, TP CEB-A-183, TP CEB-A-1336 ja TP CEB-A-73-2032 käsittelee tätä asiaa.

Lentokelpoisuusmääräys AD2004-24-09 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen AD2006-16-04. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5089/04.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai

Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.