

12.10.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0310

Stemme GmbH & Co. KG. Polttoaineletkujen liittimet

Koskee: Seuraavia Stemme-lentokoneita:

Tyyppi	Sarjanumerot
S10	10-03:sta 10-56:een
S10-V	14-001:stä 14-030:een ja kaikki muutetut alatyypit 14-003M:stä 14-056M:ään
S10-VT	11-001:stä 11-100:aan

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta polttoaineletkujen liittokset siipien ja rungon välillä ennen seuraavaa lentoa 12.10.2006 jälkeen Stemme Service Bulletinin nro A31-10-077 Amendment-Index 01.a (päivätty 6.10.2006) ohjeiden mukaisesti. Vaihda kaikki ne messingistä valmistetut liittimet (osanumero 10AB-75), joiden suunnittelumuutosindeksi 01.a liittämiin, joiden suunnittelumuutosindeksi 02.a.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.