

24.11.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0345

MT-Propeller. Lapojen suojateipin tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä MT-Propeller GmbH:n valmistamia kiintopotkureita MT sekä säätöpotkureita MTV-1/-2/-3/-5/-6/-7/-9/-10/-11/-12/-14/-15/-17/-18/-20/-21/-22 ja -24, jotka on valmistettu ennen vuotta 1995 mutta joita ei ole peruskorjattu huhtikuun 1994 jälkeen.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta lapojen metallinen suojateippi ennen jokaista lentoa ja jokaisessa 100 tunnin huollossa MT-Propeller Service Bulletinin nro. 8B ja ohjekirjan Operation and Installation Manual E-112 (marraskuu 1993 tai uudempi), E-118 (maaliskuu 1994 tai uudempi), E-124 (maaliskuu 1994 tai uudempi), E-148 (maaliskuu 1994 tai uudempi) tai E-309 (maaliskuu 1994 tai uudempi) ohjeiden mukaisesti. Jos teippi on irtoillut, niin vaihda lapa uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Tarkasta lavan juureen kiinnitetty polyuretaaniteippi ennen jokaista lentoa ja jokaisessa 100 tunnin huollossa edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Jos teippi puuttuu tai se on vaurioitunut, niin tee korjaus 10 lentotunnin kuluessa.
- C.** Lisää tarkastukset lentokoneen huolto-ohjelmaan.

Lentokelpoisuusmääräys EASA-2006-0345 korvaa saksalaisen lentokelpoisuusmääräyksen LBA LTA 1994-098/2 ja suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M3079/03.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.