

8.1.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2007-0002

Turbomeca. Turbiinin johdesiipien tarkastus

Koskee: Niitä turbiinimoottoreita Arriel 1B, 1D ja 1D1, joihin on tehty muutos TU202 lukuunottamatta niitä, joiden toisen vyöhykkeen turbiinin johdesiipien sarjanumero tai erikoismerkintä on lueteltu Turbomeca Alert Service Bulletinissa nro 292 72 0231 päivitys 5.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee Turbomeca Alert Service Bulletinin nro 292 72 0231 päivitys 5 mukaiset toimenpiteet alla mainittuna ajankohtana mutta kuitenkin viimeistään 31.7.2007. (Toimenpiteitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä uudestaan, jos ne jo on tehty Service Bulletinin aikaisemman version mukaisesti.)

1. Jos moottori on käytössä tai huollossa, niin tarkasta toisen vyöhykkeen turbiinin johdesiipi laajan huoltotoimenpiteen yhteydessä, jos pääset silloin johdesiipeen käsiksi.
2. Jos moottori on korjaamolla, niin tarkasta toisen vyöhykkeen turbiinin johdesiipi oli moottorin korjaamolle tuonnin syy mikä tahansa.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0002 korvaa ranskalaisen lentokelpoisuusmääräyksen F-2004-088R1. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa lentokelpoisuustiedotteen T5051/04 muutos 1 (12.8.2004).

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.