

2.2.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0021-E

Eurocopter Deutschland. Sähköjohtojen tarkastus

Koskee: Niitä helikoptereita EC135 ja EC635, joiden sarjanumero on 0005 – 0654.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 23.1.2007:stä mutta kuitenkin viimeistään 28.2.2007:

1. Tarkasta sähköjohdot Eurocopter Deutschland EC 135 ASB nro EC135-53A-017 (ASB) ohjeiden mukaisesti. Jos sähköjohtoja on vaurioitunut, niin ota yhteys valmistajaan: Eurocopter Deutschland GmbH, P.O. Box 80 11 40, 81663 MÜNCHEN, Saksa, puhelin +49896000 9137, faksi: +49896000 6060.
2. Korjaa sähköjohtojen sivukanavien kansien kiinnitystä ASB:n ohjeiden mukaisesti.
3. Suojaa sähköjohdot kulumiselta ASB:n ohjeiden mukaisesti.
4. Jos perämiehen noususauvaan on asennettu suojukset, niin korjaa niiden kiinnitystä ASB:n ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.