

2.5.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0060R1-E

BRP-Rotax GmbH & Co. KG. Polttoainepumpun vaihto

Koskee: Kaikkia niitä moottoreita Rotax 912A, 912F ja 912S, joihin on asennettu polttoainepumppu osanumeroltaan 892230, 892232, 892540 (standardiversio) tai 892235, 892236, 892545 (versio, jossa polttoaineletku)

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraava toimenpide seuraavassa huollossa tai 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 24.4.2007:sta, kumpi tulee ensin, mutta joka tapauksessa viimeistään 1.7.2007 BRP Rotax Service Bulletinin SB-912-053 ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole tehty BRP Rotax Alert Service Bulletinin ASB-912-053:

- Vaihda polttoainepumppu, osanumero 892230, 892232 tai 892540 polttoainepumppuun, jonka osanumero on 892542.
- Vaihda polttoainepumppu, jonka osanumero on 892235, 892236 tai 892545 polttoainepumppuun, jonka osanumero on 892546.

Lentokoneeseen saadaan 24.4.2007 jälkeen asentaa vain moottori, jonka polttoainepumpun osanumero on 892542 tai 892546.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0060R1-E korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2007-0060-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5270/07.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.