

19.4.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0100-E

DG-Flugzeugbau GmbH. Lentorajoitusten muutos

Koskee: Purjelentokoneita DG-300, DG-300 ELAN, DG-300 CLUB ELAN, DG-300 ELAN ACRO ja DG-300 CLUB ELAN ACRO.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 23.4.2007. (Siipisalon valmistuksessa tapahtuneen virheen takia purjekoneen lentorajoituksia on kiristettävä.)

1. Vaihda seuraavat lentokäsikirjan sivut uusiin, huhtikuussa 2007 päivättyihin. Sivut on merkitty TN359/24:
 - i) DG-300 ja DG-300 ELAN:
Sivu 0.1, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 23, 25a
 - ii) DG-300 CLUB ELAN:
Sivu 0.1, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 25, 33, poista sivu 15a
 - iii) DG-300 ELAN ACRO:
Sivu 0.1, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 25, 33, poista sivut 26 -30
 - iv) DG-300 CLUB ELAN ACRO:
Sivu 0.1, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 25, 33, poista sivut 17, 26 -30
2. Liimaa Technical Noten 359/24 mukainen uusi datakilpi nykyisen kilven päälle ohjaamon vasemmalla puolella. Liimaa mittaritauluun suurimman sallitun lentonopeuden/lentokorkeuden kilpi. Kilvet tulevat TN359/24 mukana.
3. Muuta nopeusmittarin merkintöjä lentokäsikirjan kohdan 2.3 a) mukaisesti. Voit tehdä tilapäiset merkinnät kiinnittämällä värilliset teipit mittarin suojalasiin. Jos et aio tehdä kohdan **B** mukaisia lopullisia toimenpiteitä, niin lähetä mittari sen valmistajalle pysyvien merkintöjen tekemiseksi.

B. Lopulliset toimenpiteet

1. Halutessasi voi tarkastuttaa siipisalon laipat purjekoneen valmistajalla tai huolto-organisaatiolla, joka on koulutettu ja kelpuutettu tähän tehtävään.
2. Ellei tarkastuksessa löydy vikoja, saat poistaa kohdan **A** rajoitukset.
3. Jos vikoja löytyy, on ne korjattava hyväksyttyjen menettelytapojen mukaisesti, ennen kuin poistat kohdan **A** rajoitukset.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.