

21.6.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0165

Eurocopter Deutschland. Sähköjohtojen asennuksen muutos.

Koskee: Kaikkia helikoptereita EC135 ja niitä helikoptereita EC635T1, joiden sarjanumero on 0005 – 0497 lukuun ottamatta 0028, 0473, 0484, 0492 ja 0496.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Muuta helikopterin sähköjohtojen asennusta seuraavassa 28.6.2007 jälkeen tulevassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2007 Eurocopter Deutschland EC 135 Alert Service Bulletinin nro EC135-24A-013 Revision 01 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.