

24.9.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvalltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0257

Agusta. Pääroottorin vaihteiston kiinnitys.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AB206A ja AB206B.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 16 lentotunnin kuluessa laskettuna 2.10.2007:stä mutta kuitenkin viimeistään 15.10.2007 helikopterin teknillisestä kirjanpidosta, onko helikopteriin asennettujen H-S Tools & Parts, Inc:in korjaamien pääroottorin vaihteiston tukitankojen kiinnitysakselien ("spindle", osanumero 206-031-554) sarjanumero on B12-11127, B12-12883, B12-13158, B12-13535, B12-13545, B12-13593, B12-13657, B12-13716, B12-14061, B12-14078, B12-15131, B12-15908, B12-16078, B12-16267, B12-16825, B12-16867, B12-17149, B12-17266, B12-18157, B12-18163, B12-18456, B12-19450, B12-21573, B12-3106, B12-605, B12-7627, B-22385, EA-391, MW445, MW506, MW546, RE278, RE329 tai RE852.
- B.** Jos tällainen tappi on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa sellaiseen lentokelpoiseen osaan, jonka sarjanumero on muu kun yllä mainittu. Tee helikopterin teknilliseen kirjanpitoon merkintä siitä, että tappi on tarkastettu ja vaihdettu.
- C.** Ellei tällaisia tappeja ole asennettu, niin tee helikopterin teknilliseen kirjanpitoon merkintä siitä, että tapit on tarkastettu.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.