

29.10.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0275-E

Allstar PZL Glider. Lentojarrujärjestelmän tarkastus

Koskee: Niitä purjelentokoneita SZD-50-3 ”Puchacz”, joiden sarjanumero on B-2207 ja pienempi sekä 503199327, 503A04001, 503A05002 ja 503A05003.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa 26.10.2007 jälkeen lentojarrujärjestelmän V-muotoisten vipujen kiinnityspultit Allstar PZL Glider Service Bulletinin nro BE-059/SZD-50-3/2007 ”PUCHACZ” (SB) ohjeiden mukaisesti.
1. Jos yksikin pultti on löystynyt, niin vaihda molemmissa siivissä jousialuslevyt uusiin lukkolevyihin ja M8x34-pultit M8x32-pultteihin SB:n ohjeiden mukaisesti.
 2. Ellet havaitse löystyneitä pultteja, niin toista kohdan **A** tarkastus 100 lentotunnin tai 12 kuukauden välein, kumpi tulee ensin, kunnes kohdan **B** mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B.** Vaihda molemmissa siivissä jousialuslevyt uusiin lukkolevyihin ja M8x34-pultit M8x32-pultteihin seuraavassa 1000 tunnin huollossa SB:n ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.