

3.3.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0046

Moravan Aviation s.r.o. Taitolentoliikkeiden rajoittaminen

Koskee: Kaikkia lentokoneita Z 43 ja Z 143L

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Muuta lentokäsikirjaa ennen seuraavaa lentoa 13.3.2008 jälkeen Mandatory Service Bulletinin Z43/46a (Z 43) tai Mandatory Service Bulletinin Z143L/29a (Z 143L) ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on rajoittaa rajoitetun taitolentoluokan taitolentoliikkeitä ja näin estää suunnittelukuormien ylittäminen.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.