

3.6.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0106-E

Thielert Aircraft Engines GmbH. Kytkinasetelman tarkastus

Koskee: Kaikkia moottoreita TAE125-02-99 (kaupallinen nimitys Centurion 2.0), kaikkia sarjanumeroita joihin on asennettu kytkin osanumero 05-7211-K000304.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Moottoreille, joille on kertynyt alle 50 lentotuntia (FH) edellisestä kytkimen tarkastuksesta 3.6.2008:
Kun 50 FH edellisestä tarkastuksesta tulee täyteen, vaihda kytkin TAE Service Bulletin (SB) TM TAE 125-1006 P1, muutostaso 1 mukaisesti.
- B. Moottoreille, joille on kertynyt 50 FH tai yli mutta alle 300 FH edellisestä kytkimen tarkastuksesta:
Ennen seuraavaa lentoa vaihda kytkin SB:n ohjeiden mukaisesti.
- C. Tämän lentokelpoisuustiedotteen toteuttamista varten on sallittu yksi siirtolento huoltopaikalle, jossa kytkimen vaihto suoritetaan. Lento saa olla enintään kaksi tuntia kestoltaan ja se tulee suorittaa VFR lentosääntöjen mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0106-E kumoaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2008-0100-E ja lentokelpoisuustiedote T5334/08 kumoaa lentokelpoisuustiedotteen T5333/08.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.