

30.6.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0121

Eurocopter. Sivuvakaimien kiinnitys

Koskee: Niitä helikoptereita AS 350 B/B1/B2/B3/BA/BB/D, joissa on alla listattu ylempi ja alempi sivuvakain ja joiden ylempään ja alempaan sivuvakaimeen ei ole tehty muutostyötä MOD 073330.

Ylemmät sivuvaikaimet osanumero 350A14-0020-00xx, 350A14-0020-01xx, 350A14-0020-02xx, 350A14-0020-03xx, 350A14-0020-08xx, 350A14-0020-10xx, 350A14-0020-18xx tai 350A14-0020-19xx ja alemmat sivuvakaimet osanumero 350A14-0021-00xx, 350A14-0020-01xx, 350A14-0021-02xx tai 350A14-0021-04xx.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Asennetut osat:

- a. Viimeistään 31.3.2009 toimi EUROCOPTER AS 350 Alert Service Bulletin No. 55.00.16 ohjeiden mukaisesti. Irroita sivuvakaimet ja kasvata pyrstöpuomin korvakkeiden reikien kokoa isommille pulteille sopivaksi ja vaihda pultit osanumero 22126BV060032L erikoispultteihin osanumero 350A23-4016-20 ja aluslevyt osanumero 23112AG060LE erikoisaluslevyihin 350A23-4017-22.

B. Asentamattomat osat:

- a. 31.3.2009 jälkeen mihinkään helikopteriin ei saa asentaa varaosana tässä lentokelpoisuustiedotteessa listattuja ylempiä ja alempia sivuvaikaimia, jollei niihin ole tehty muutostyötä MOD 073330.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys 2008-0121 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen 2006-0060-E ja 2006-0095 ja tämä lentokelpoisuustiedote kumoaa lentokelpoisuustiedotteen T 5185/06.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.