

**30.7.2008**

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

[www.ilmailuhallinto.fi](http://www.ilmailuhallinto.fi)

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0139**

### **Diamond Aircraft Industries GmbH. Moottoripulttien tarkastus**

**Koskee:** Kaikkia niitä lentokoneita DA 42, joihin on asennettu Thielert TAE125-01-moottori.

#### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta seuraavan 100 lentotunnin (FH) aikana 7.8.2008 jälkeen ja sen jälkeen enintään 100 FH välein moottorin oikeanpuoleisen taimmaisen kiinnityskorvakkeen pulttien kiristysmomentti ja korjaa se oikeaksi Diamond Aircraft Industries GmbH Mandatory Service Bulletin MSB-42-058 (SB) ja siihen liittyvän Work Instruction WI-MSB-42-058 ohjeiden mukaisesti.
- B. Viimeistään 30.4.2009 vaihda kaikki moottorin oikeanpuoleisen taimmaisen kiinnityskorvakkeen pultit lankavarmisteisiin pultteihin, osanumero D60-9071-26-01 SB:n ja liitteen (Action 2) ohjeiden mukaisesti.
- C. Kun olet asentanut lankavarmisteiset pultit, osanumero D60-9071-26-01, kohdan **B** mukaisesti, ei kohdan **A** toistuvaistarkastusta tarvitse enää suorittaa.
- D. Moottorin oikeanpuoleisen taimmaisen kiinnityskorvakkeeseen saa asentaa 30.4.2009 jälkeen ainoastaan lankavarmisteisiä pultteja, osanumero D60-9071-26-01.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.