

19.02.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0027

EUROCOPTER. Käynnistingeneraattorin tarkastus

Koskee: AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 ja EC 130 B4 helikoptereita, kaikkia sarjanumeroita, joihin on asennettu ARRIEL moottori ja Aircraft Parts Corporation (APC) käynnistingeneraattori osanumero (P/N) 150SG122Q tai P/N 200SGL130Q ilman ”004”-merkintää nimikyltissä.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee 4.3.2009 jälkeen seuraavat toimenpiteet.

- A. Tarkasta ja merkitse 110 lentotunnin (FH) aikana tai viimeistään 4.6.2009, kumpi tulee ensin, APC käynnistingeneraattorin akseli/vaimennin kokoonpano ja varmista, että sen asento ja kiristysmomentti vastaavat hyväksyttyä konfiguraatiota. Suorita toimenpiteet EUROCOPTER Alert Service Bulletin (ASB) No. 80.00.07 Rev.1 tai 80A003 Rev.1 kappaleen 2.B.2 mukaan, helikopterityypistä riippuen.
- B. 4.3.2009 jälkeen kaikkien tämän lentokelpoisuustiedotuksen määrittämien käynnistingeneraattoreiden tulee olla säädetty ja merkattu ASB:n mukaisesti ennen niiden asentamista helikopteriin.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0027 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2009-0004. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5366/09.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.