

30.01.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0011

EUROCOPTER. Lentokelpoisuusrajoitusten päivitys

Koskee: Helikoptereita AS 350B, BA, BB, B1, B2, B3 ja EC 130B4, kaikkia sarjanumeroita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ja arvioi 11.2.2009 jälkeen ennen seuraavaa lentoa EC 130B4 Master Servicing Manual RN12 tai AS 350B, AS 350D, AS 350B1, AS 350B2, AS 350BA, AS 350BB ALS RN11 tai AS 350B3 ALS RN12 kunkin soveltuvan tyypin osalta.
- B. Lisää kaikki kuhunkin soveltuvaan Airworthiness Limitation Section (ALS):n lisätyt osanumerot hyväksytyyn huolto-ohjelmaan.
- C. Sen jälkeen noudata kunkin soveltuvan ALS:n revision vaatimuksia (tehtävät, aikavälit, tarkastukset).

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.