

16.02.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0030

EUROCOPTER. Sivuvakaimien kiinnitys

Koskee: Niitä helikoptereita AS 350 B, B1, B2, B3, BA, BB, D, joissa on alla listattu ylempi ja alempi sivuvakain ja joiden ylempään ja alempaan sivuvakaimeen ei ole tehty muutostyötä MOD 073330.

Ylemmät sivuvaikaimet osanumero 350A14-0020-00xx, 350A14-0020-01xx, 350A14-0020-02xx, 350A14-0020-03xx, 350A14-0020-08xx, 350A14-0020-09xx, 350A14-0020-10xx, 350A14-0020-17xx, 350A14-0020-18xx, 350A14-0020-19xx tai 350A64-1144-00xx

Alemmat sivuvakaimet osanumero 350A14-0021-00xx, 350A14-0021-01xx, 350A14-0021-02xx, 350A14-0021-03xx tai 350A14-0021-04xx.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet 26.2.2009 jälkeen:

A. Helikopterit AS 350 B, B1, B2, BA, BB ja D

- a. Irrota 31.3.2009 mennessä sivuvakaimet ja kasvata pyrstöpuomissa olevien korvakkeiden reikiä ja korvaa pultit osanumero (P/N) 22126BV060032L ja aluslevyt P/N 23112AG060LE erikoispulteilla P/N 350A23-4016-20 ja erikoisaluslevyillä P/N 350A23-4017-22. Suorita toimet EUROCOPTER AS 350 ASB No. 55.00.16 Rev.1 (MOD 073330) mukaisesti.

B. Helikoptereille AS 350 B3 toimet on esitetty lentokelpoisuusmääräyksessä EASA2009-0030.

- C. 31.3.2009 jälkeen tässä lentokelpoisuustiedotteessa listattuihin ylempiin ja alempiin sivuvaikaimiin tulee olla tehty muutostyö MOD 073330, ennen kuin ne saa asentaa helikopteriin.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0030 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2008-0121 ja tämä lentokelpoisuustiedote kumoaa lentokelpoisuustiedotteen T 5337/08.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.