

31.08.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0190

EUROCOPTER. Hätäkellukkeiden tarkastus

Koskee: Helikoptereita EC 120 B ja EC 130 B4, kaikkia sarjanumeroita, jos helikopteriin on asennettu luetellut hätäkellukkeet.

EC 120 B: vasen (LH) kellukeasennus, osanumero 215674-0, 215674-1 tai 215674-2, joka sisältää kellukkeen osanumero 215481-0, oikea (RH) kellukeasennus, osanumero 215675-0, 215675-1 tai 215675-2, joka sisältää kellukkeen osanumero 215481-0.

EC 130 B4: LH kellukeasennus osanumero 217227-0, joka sisältää kellukkeen osanumero 217174-0, RH kellukeasennus osanumero 217228-0, joka sisältää kellukkeen osanumero 217195-0.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Jos hätäkelluke on 9.9.2009 ollut asennettuna 250 lentotuntia (FH) tai enemmän ensiasennuksesta tai edellisen peruskorjauksen jälkeen, toimi seuraavasti:
 - a. Seuraavan 50 FH:n aikana tai 9.10.2009, kumpi tulee ensin, tarkasta hätäkellukeasennus Eurocopter Alert Service Bulletin (ASB) EC 120 ASB 05A011 tai EC 130 ASB 05A008 kappaleen 2 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus 300 FH välein.
- B. Jos hätäkelluke on 9.9.2009 ollut asennettuna alle 250 lentotuntia (FH) ensiasennuksesta tai edellisen peruskorjauksen jälkeen, toimi seuraavasti:
 - a. Ennen kuin kellukeasennukselle tulee 300 FH täyteen, tarkasta hätäkellukeasennus Eurocopter Alert Service Bulletin (ASB) EC 120 ASB 05A011 tai EC 130 ASB 05A008 kappaleen 2 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus 300 FH välein.
- C. Jos löysit tarkastuksessa vikoja, suorita jatkotarkastukset ja korjaavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa EC 120 ASB 05A011 tai EC 130 ASB 05A008 kappaleen 2 ohjeiden mukaisesti.
- D. 9.9.2009 jälkeen älä asenna helikopteriin hätäkellukkeita, jotka eivät täytä lentokelpoisuusmääräyksen vaatimuksia.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.