
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0009

DG Flugzeugbau GmbH. Peräsimen vesitankki

Koskee: Kaikkia LS10-s ja LS10-st purjelentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

1. Ennen seuraavaa lentoa vesipainolastia käyttäen tai seuraavassa vuositarkastuksessa, kumpi tulee ensin, vaihda pyrstötankin venttiilin sinkkipäällystetyt jouset ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin, osanumero P/N 45000699 DG-Flugzeugbau Technical Note No. TN LS10-01 ohjeiden mukaisesti.
2. Älä asenna sinkkipäällystettyjä pyrstötankin venttiilin jousia purjelentokoneeseen 1.2.2011 jälkeen.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.