
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0067-E

BRP-Powertrain GmbH & Co. KG. Aluslevyn vaihto.

Koskee: Rotax 912 A1, 912 A2, 912 A3 ja 912 A4 –moottoreita, sarjanumeroiltaan (s/n) 4,410.888 – 4,410.899.
Rotax 912 F3 –moottoreita s/n 4,412.986 ja 4,412.987.
Rotax 912 S2, 912 S3 ja 912 S4 –moottoreita s/n 4,924.087 – 4,924.139, sekä s/n 4,924.141 – 4,924.166.
Rotax 914 F2, 914 F3 ja 914 F4 –moottoreita s/n 4,420.970 – 4,420.990, s/n 4,420.997, ja 4,421.001 – 4,421.003.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Vaihda 10 lentotunnin tai 4 kalenterikuukauden kuluessa 15.4.2011 lukien, kumpi tulee ensin, magneettovauhtipyörän navan aluslevy P/N 944072 ja siihen liittyvä tiivisterengas P/N 950141 lentokelpoisiin saman osanumeron omaaviin osiin BRP-Powertrain Mandatory SB-912-058 tai SB-914-041, kumpi kyseistä moottorityyppiä koskee, Accomplishment Instructions Section 3) ohjeiden mukaisesti.
- B. Lähetä irrotettu aluslevy 10 päivän kuluessa kohdan A. mukaisesta aluslevyn vaihdosta BRP-Powertrainille BRP-Powertrain Mandatory SB-912-058 tai SB-914-041, kumpi kyseistä moottorityyppiä koskee, Section 1.13) Interchangeability of Parts ohjeiden mukaisesti.
- C. 15.4.2011 jälkeen älä asenna lentokoneeseen sellaista moottoria jota lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0067-E koskee, ellei siihen ole vaihdettu aluslevyä kohdan A. mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.