
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2011-25-51**Continental Motors, Inc. Käynnistimen välikappale**

Koskee: Kaikkia moottoreita TSIO-520-B, -BB, -D, -DB, -E, -EB, -J, -JB, -K, -KB, -N, -NB, -UB, -VB; TSIO-550-K; TSIOF-550-K; IO-550-N (vain turbonormalisoidut: STC SE10589SC).

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin käynnistimen välikappaleen osanumero. Jos se on 642085A17, 642085A19, 642085A20, 642085-1A1 tai R-642085A17 ja jos moottori on valmistettu 1.1.2011 – 20.11.2011 välisenä aikana tai välikappale on samana aikana ostettu varaosana, noudata seuraavia kohtia. Muussa tapauksessa määräys ei aiheuta lisätoimenpiteitä.
- B. Jos välikappaleen käyntiaika 30.11.2011 on alle 75 tuntia, vaihda se uuteen, vaihtokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.
- C. Jos välikappaleen käyntiaika 30.11.2011 on 75 – 100 tuntia, vaihda se uuteen, vaihtokelpoiseen 10 käyntitunnin kuluessa tai ennen kuin se saavuttaa 100 tuntia, kumpi tulee ensin.
- D. Jos välikappaleen käyntiaika 30.11.2011 on yli 100 tuntia, ei lisätoimenpiteitä vaadita.
- E. Vaihtokelpoinen välikappale on jompikumpi seuraavista:
 - 1. välikappale, johon valmistaja on musteella leimatun osanumeron alle kaivertanut koodin
 - 2. välikappale, jonka osanumero on lueteltu kohdassa A ja jonka käyntiaika on yli 100 tuntia.
- F. CMI Mandatory Service bulletin No. MSB11-4 (23.11.2011) käsittelee tätä asiaa.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.