
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0027

Grob Aircraft AG. Sivuvakaimen etulevyn tarkastus

Koskee: Kaikkia moottoripurjelentokoneita Grob G 109 ja G 109 B.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta sivuvakaimen etulevy osanumeroltaan 109-2160.01 seuraavan 10 lentotunnin tai kahden kuukauden kuluessa laskettuna 28.2.2012:sta, kumpi tulee ensin ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Grob Mandatory Service Bulletinin (MSB) MSB817-58 toimenpidekohdan A ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta sivuvakaimen etulevy osanumeroltaan 109-2160.01 seuraavassa 50 tunnin huollossa tai kolmen kuukauden kuluessa laskettuna 28.2.2012:sta, kumpi tulee ensin ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein MSB817-58 toimenpidekohdan B ohjeiden mukaisesti.
- C. Asenna sivuvakaimen vasemmalle puolelle kohdan B ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä tai aikaisemmin tarkastusluukku Grob MSB817-60 ohjeiden mukaisesti.
- D. Jos etulevystä kohdan A tai B tarkastuksessa löytyy syöpymää tai hilseilyä, niin vaihda etulevy ennen seuraavaa lentoa uuteen Grob Repair Instruction RI817-009 ohjeiden mukaisesti. Etulevyn tarkastusta on jatkettava kohdan A ja B mukaisesti, vaikka etulevy olisi vaihdettu.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.