

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2012-10-13**Continental Motors, Inc. Käynnistimen välikappale**

Koskee: Kaikkia niitä moottoreita Continental TSIO-520-B, -BB, -D, -DB, -E, -EB, -J, -JB, -K, -KB, -N, -NB, -UB,

-VB; TSIO-550-K; TSIOF-550-K; IO-550-N (vain turboahdetut: STC SE10589SC), joihin on asennettu käynnistimen välikappale osanumero 642085A17, 642085A18, 642085A19, 642085A20, 642085A22, 642085-1A1, R-642085A17, R-642085A18, R-642085A19 tai R-642085A22, kun moottori valmistettiin ennen 20.11.2011 tai kun uusi tai uudelleenvalmistettu välikappale asennettiin ennen 20.11.2011.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Jos välikappaleen käyntiaika 8.6.2012 on alle 75 tuntia, vaihda se uuteen, vaihtokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.
- B. Jos välikappaleen käyntiaika 8.6.2012 on 75 – 100 tuntia, vaihda se uuteen, vaihtokelpoiseen 10 käyntitunnin kuluessa tai ennen kuin se saavuttaa 100 tuntia, kumpi tulee ensin.
- C. Jos välikappaleen käyntiaika 8.6.2012 on yli 100 tuntia, ei lisätoimenpiteitä vaadita.
- D. Vaihtokelpoinen välikappale on jompikumpi seuraavista:
 - 1. välikappale, johon valmistaja on musteella leimatun osanumeron alle kaivertanut koodin;
 - 2. välikappale, jonka osanumero on lueteltu Koskee-kohdassa yllä ja jonka käyntiaika on yli 100 tuntia.

CMI Mandatory Service bulletin No. MSB11-4B (4.4.2012) käsittelee tätä asiaa.

Lentokelpoisuusmääräys AD2012-10-13 korvaa määräyksen AD2011-15-51. Tämä tiedote korvaa lentokelpoisuustiedotteen T5479/11.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.