
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0154

Stemme GmbH & Co. KG. Letkujen tarkastus

Koskee: Kaikkia moottoripurjelentokoneita Stemme S10, S10-V ja S10-VT.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta viimeistään 30.9.2012 moottoripurjelentokoneen teknillisestä kirjanpidosta, onko Yhdysvalloissa toimiva huolto-organisaatio tehnyt siihen huoltoja tai onko siihen asennettu tällaisen huolto-organisaation toimittama polttoaine-, öljy- ja jäähdytysjärjestelmän letkusarja.
- B. Jos kohdan A mukaisessa tarkastuksessa, todetaan, että Yhdysvalloissa toimiva huolto-organisaatio on tehnyt moottoripurjelentokoneeseen huoltoja tai toimittanut sen polttoaine-, öljy- ja jäähdytysjärjestelmän letkusarjan, niin tarkasta ennen seuraavaa lentoa viimeiset letkusaennukset moottoripurjelentokoneen kirjanpidosta Stemme GmbH Service Bulletinin (SB) A31-10-093 ohjeiden mukaisesti.
- C. Jos kohdan B mukaisessa tarkastuksessa todetaan, että moottoripurjekoneeseen on asennettu kumisia letkuja, joiden valmistuspäivästä on kulunut yli viisi vuotta tai letkuja, joille ei löydy EASA Form 1- tai Declaration of Conformity (DoC)-lomaketta, vaihda kyseiset letkut lentokelpoisiin ennen seuraavaa lentoa SB:n ohjeiden mukaisesti.
- D. Huoltohistorian saa tarkastaa kohdan A mukaisesti ja letkut tunnistaa kohdan B mukaisesti myös moottoripurjelentokoneen lentäjäomistaja osan M (Komission asetuksen (EY) Nro 2042/2003 Liite I, päivätty 20.11.2003 sellaisena kuin se on muutettu Komission asetuksella (EY) Nro 1056/2008, päivätty 27.1.2008) kohdan M.A.803 mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.