

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0213R1

Austro Engine GmbH. Hukkaportin säätimen vaihto

Koskee: Kaikkia moottoreita E4.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Vaihda moottoriin hukkaportin säädin (Waste Gate Controller) uuteen 110 lentotunnin kuluessa, seuraavassa määräaikaishuollossa tai kolmen kuukauden kuluessa laskettuna 27.9.2013:sta, mikä tulee ensin, Austro Engine Mandatory Service Bulletinin MSB-E4-007 Revision 5 tai uudemman revision ohjeiden mukaisesti.
- B. Moottoriin ei saa 27.9.2013 jälkeen asentaa hukkaportin säädintä, jonka osanumero on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Moottorikonfiguraatio	Osanumero
E4-A ja E4-B	E4A-41-120-000 Rev. 060 ja pienemmät
E4-B	E4B-41-120-000 Rev. 010 ja pienemmät

Lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0213R1 korvaa määräyksen EASA2013-0213. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5546/13.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.