
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2014-0070

Robinson Helicopter Company. Polttoainesäiliön vaihto

Koskee: Robinson R44-helikoptereita, sarjanumero 0001 – 2064 ja Robinson R44 II-helikopterit, sarjanumero 10001 -12890 .

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Vaihda helikopterin alumiininen polttoainesäiliö viimeistään 2.4.2016 joustavaan säiliöön Robinson Helicopter Company Service Bulletinin SB-78, SB-78A tai SB-78B ohjeiden mukaisesti (Kit Instruction KI-196 R44-series Bladder Fuel Tank Installation).

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.