

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kululaitosten ja yleisten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO

Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61 464-Sähkeos. CIVILAIR

M 110/58
10.6.1958

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 110/58: Kampikammion huohotinputken muutos

Koskee: Moottorit Continental A-50, A-65, C-75, A-80 ja C-85.

Viite: Lui I 296; 1301 sekä Suomessa saadut kokemukset.

Suoritettava: Ensitilassa, kuitenkin viimeistään 30/9 1958.

Toimenpide: Sattuneiden kampikammion huohotinputkien jäädyttämistapausten ja tästä aiheutuvan moottorin voiteluvaikkeuksien johdosta esitämme seuraavaa:

Huohotinputken kiinnitystä varten kampikammion seinämässä oleva putkikulma käännetään $\frac{1}{4}$ kierrosta niin, että nokka osoittaa taaksepäin. Uusi putki vedetään sylinterien päältä ja taivutetaan viimeisen sylinterin takaa alas ja viedään ulos alimman moottoripellin läpi.

JKS/RR